

Số: /CATTT-NCSC  
V/v lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong  
Camera IP Hikvision

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; Các Ngân hàng TMCP; Các tổ chức tài chính;
- Hệ thống các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.

Ngày 19/9/2021 vừa qua, Hikvision vừa công bố lỗ hổng bảo mật **CVE-2021-36260** trong sản phẩm Camera IP. Lỗ hổng này có điểm CVSS: 9.8 (nghiêm trọng), cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa mà không cần xác thực, từ đó chiếm toàn quyền kiểm soát thiết bị, thông qua đó có thể truy cập và tấn công mạng nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Camera IP được các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp sử dụng khá phổ biến hiện nay vì vậy lỗ hổng này ảnh hưởng khá lớn và có thể gây rủi ro cho các cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo đánh giá sơ bộ từ các chuyên gia bảo mật, lỗ hổng này ảnh hưởng đến hơn 100 triệu thiết bị trên toàn cầu trong đó có cả Việt Nam. Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đánh giá khả năng mã khai thác của lỗ hổng này sẽ sớm được công khai trên Internet trong thời gian sắp tới.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Quý đơn vị, góp phần bảo đảm bảo an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin khuyến nghị Quý đơn vị thực hiện:

1. Kiểm tra, rà soát và xác định hệ thống thông tin có sử dụng và những hệ thống thông tin có kết nối với thiết bị Camera IP Hikvision; nếu sử dụng cần thực

hiện cập nhật firmware, tách riêng dải mạng dùng cho camera và hạn chế truy cập đến các dải mạng khác.

2. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, Quý đơn vị liên hệ đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn thông tin: Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), điện thoại: 02432091616, thư điện tử: [ncsc@ais.gov.vn](mailto:ncsc@ais.gov.vn).

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng (để b/c);
- Cục A05, Bộ Công an;
- Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Cục trưởng;
- Lưu: VT, NCSC.

**CỤC TRƯỞNG**

**Nguyễn Thành Phúc**

## Phụ lục

### Thông tin lỗ hổng bảo mật

(Kèm theo Công văn số /CATT-NCSC ngày / /2021  
của Cục An toàn thông tin)

#### 1. Thông tin lỗ hổng bảo mật

- **Mô tả:** Lỗ hổng ảnh hưởng đến sản phẩm camera IP Hikvision, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa mà không cần xác thực, từ đó chiếm toàn quyền kiểm soát thiết bị và có thể truy cập và tấn công mạng nội bộ của mục tiêu.

- **Điểm CVSS:** 9.8 (nghiêm trọng)

- **Ảnh hưởng:**

| Tên sản phẩm  | Phiên bản ảnh hưởng                     |
|---|---|
| DS-2CVxxx1<br>DS-2CVxxx5<br>DS-2CVxxx6  | Versions which Build time before 210625 |
| HWI-xxxx  |   |
| IPC-xxxx  |   |
| DS-2CD1xx1  |   |
| DS-2CD1x23<br>DS-2CD1x43(B)<br>DS-2CD1x43(C)<br>DS-2CD1x43G0E<br>DS-2CD1x53(B)<br>DS-2CD1x53(C) |   |
| DS-2CD1xx7G0  |   |
| DS-2CD2xx6G2<br>DS-2CD2xx7G2  |   |
| DS-2CD2xx2WD  |   |
| DS-2CD2x21G0  |   |
| DS-2CD2xx3G2  |   |
| DS-2CD3xx6G2<br>DS-2CD3xx7G2  |   |
| DS-2CD3xx7G0E   |   |
| DS-2CD3x21G0<br>DS-2CD3x51G0  |   |
| DS-2CD3xx3G2  |   |
| DS-2CD4xx0<br>DS-2CD4xx6<br>DS-2CD5xx7<br>DS-2CD5xx5  |   |

|  |  |
|--|--|
| iDS-2XM6810<br>iDS-2CD6810   |  |
| DS-2XE62x7FWD (D)<br>DS-2XE30x6FWD (B)<br>DS-2XE60x6FWD (B)<br>DS-2XE62x2F (D)<br>DS-2XC66x5G0<br>DS-2XE64x2F (B)                |  |
| DS-2CD7xx6G0<br>DS-2CD8Cx6G0   |  |
| KBA18 (C) -83x6FWD   |  |
| (i) DS-2DExxxx   |  |
| (i) DS-2PTxxxx   |  |
| (i) DS-2SE7xxxx  |  |
| DS-2DYHxxxx  |  |
| DS-DY9xxxx   |  |
| PTZ-Nxxxx  |  |
| HWP-Nxxxx  |  |
| DS-2DF5xxxx<br>DS-2DF6xxxx<br>DS-2DF6xxxx-Cx<br>DS-2DF7xxxx<br>DS-2DF8xxxx<br>DS-2DF9xxxx  |  |
| iDS-2PT9xxxx   |  |
| iDS-2SK7xxxx<br>iDS-2SK8xxxx   |  |
| iDS-2SR8xxxx   |  |
| iDS-2VSxxxx  |  |
| DS-2TBxxx<br>DS-Bxxxx<br>DS-2TDxxxxB   | Versions which Build time before 210702          |
| DS-2TD1xxx-xx<br>DS-2TD2xxx-xx   |  |
| DS-2TD41xx-xx / Wx<br>DS-2TD62xx-xx / Wx<br>DS-2TD81xx-xx / Wx<br>DS-2TD4xxx-xx / V2<br>DS-2TD62xx-xx / V2<br>DS-2TD81xx-xx / V2 |  |
| DS-76xxNI-K1xx<br>DS-76xxNI-Qxx<br>DS-HiLookI-NVR-1xxMHxx  | V4.30.210 Build201224 - V4.31.000<br>Build210511 |

|  |  |
|--|--|
| DS-HiLookI-NVR-2xxMHxx<br>DS-HiWatchI-HWN-41xxMHxx<br>DS-HiWatchI-HWN-42xxMHxx   |  |
| DS-71xxNI-Q1xx<br>DS-HiLookI-NVR-1xxMHxx<br>DS-HiLookI-NVR-1xxHxx<br>DS-HiWatchI-HWN-21xxMHxx<br>DS-HiWatchI-HWN-21xxHxx | V4.30.300 Build210221 - V4.31.100<br>Build210511 |

## 2. Hướng dẫn khắc phục

Để khắc phục lỗi hỏng bảo mật nói trên, người dùng nên tải bản cập nhật firmware phù hợp với sản phẩm đang sử dụng, tách riêng dải mạng dùng cho Camera IP, hạn chế truy cập đến các dải mạng khác.

Thông tin các bản cập nhật firmware có tại:

<https://www.hikvision.com/en/support/download/firmware>

## 3. Nguồn tham khảo

<https://www.hikvision.com/en/support/cybersecurity/security-advisory/security-notification-command-injection-vulnerability-in-some-hikvision-products>